


# 日照盛泉新材料科技有限公司危险废物污染防治责任信息公示

危险废物管理制度	危险废物污染防治责任制度	危险废物产生工艺流程图
<p>为了加强公司危险废物的管理，防止危险废物污染环境，保障人身健康，根据国家有关法规和公司实际情况，特制定本制度。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司各部门严格按照国家、省、市的有关法律法规及污染控制标准，对危险废物的产生、储存、处置等活动实施管理，建立健全危险废物产生、储存、处理、处置等资料档案。</li> <li>2. 环保部对公司危险废物的产生、储存、处置等各个环节的实施监督管理。</li> <li>3. 环保部负责危废储存设施的建设及危废的储存管理。</li> <li>4. 环保部负责危废的处置申报及处置业务联系。</li> <li>5. 各产废部门负责做好本部门下年度的“危险废物管理计划”并落实计划内容。</li> <li>6. 各产废部门负责本部门的危废收集管理及危废产生台帐管理。</li> <li>7. 各类危废管理台帐保存期限不少于5年。</li> <li>8. 在危险废物收集、储存、处置过程中发生污染事故或其他突发事件时，有关部门和个人必须立即向公司危险废物管理领导小组报告，启动相应应急预案，并采取应急措施，消除或减轻污染危害。</li> </ol> <p>危险废物领导小组</p> <p>组长：王勇</p> <p>副组长：张建宇</p> <p>成员：马日松 栾华东 张嘉庆 刘洪海 勾西涛 程进辉 路效水 崔庆明 乔勇生</p>	<p>为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体废物污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，结合本公司实际情况，特制定本制度。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时”的规定，做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。</li> <li>2. 设立以主要负责人为首、各部门领导组成的污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。</li> <li>3. 按照“管生产必须管环保”的原则，各产废部门必须把危险废物管理工作纳入本部门管理工作中，全体员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的环境保护规定，稳定生产装置，规范生产工艺流程，减少生产过程中污染物的排放。</li> <li>4. 环保部是危险废物污染防治工作归口部门，负责公司日常管理，并把目标责任落实到相关责任部门。</li> <li>5. 各部门必须严格遵守国家法律、法规、标准和要求，积极参与与公司有关的环境保护工程项目建设，并在业务上接受环保部的指导监督。</li> <li>6. 公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁布的各项环境保护规定，稳定生产装置生产，减少生产过程中中的危险废物排放。</li> <li>7. 危险废物的收集、储存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和公司的有关规定。</li> <li>8. 公司制定危险废物污染事故防范措施和应急预案，定期进行事故演练。发生危险废物污染事故或者突发性事件，公司应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害，及时通知可能受到危害的单位和个人，并及时向事故发生地环境保护主管部门报告。</li> <li>9. 对于新建、改建、扩建工程项目，应严格遵守环境保护“三同时”制度以及国家和地方的相关规定。</li> <li>10. 建立健全公司环境保护网络、档案，专人负责环境保护统计及档案收录和整理工作。</li> <li>11. 依照国家环境相关政策及要求，对危险废物环境污染成绩显著的部门和个人进行表彰和奖励。对违反规定，造成环境污染事故的部门和个人，将视其情节轻重，进行处理。</li> </ol>	 <p>该流程图详细描述了从原料到最终产品或废物的整个生产流程。主要步骤包括：电石粉碎、布袋除尘、废气处理、压滤、滤渣（一般固废）、对外销售、乙炔发生器、乙炔、反应器1-3、中切塔、脱轻塔、脱水塔、二醚塔、醚交换反应器、回收塔、危废库、交第三方有资质单位处置。此外，还包括RTO炉、循环水系统、污水处理站、污泥压滤、生化污泥、除臭塔、无组织废气、泥浆压滤、工艺废气、工业废气、排气筒排放、粉尘、电石粉、除锈、渣浆、滤渣、对外销售、危废库、交第三方有资质单位处置等各个环节。</p>